Important Porteurs de semi-conducteurs Formules **PDF**



Formules Exemples avec unités

Liste de 15

Important Porteurs de semi-conducteurs **Formules**

Évaluer la formule

Évaluer la formule

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule 🕝

1) Coefficient de distribution Formule



Formule Exemple avec Unités
$$k_d = \frac{C_{solid}}{C_r}$$

$$0.404 = \frac{1.01e15 \text{ cm}^{-1}}{2.5e15 \text{ cm}^{-1}}$$

2) Concentration de transporteur intrinsèque Formule 🕝

$$n_{i} = \sqrt{N_{v} \cdot N_{c}} \cdot exp \left(-\frac{E_{g}}{2 \cdot [BoltZ] \cdot T} \right)$$

Exemple avec Unités

$$2.7E + 8_{1/m^{3}} = \sqrt{2.4e11_{1/m^{3}} \cdot 6.4e8_{1/m^{3}}} \cdot exp \left(-\frac{0.198_{eV}}{2 \cdot 1.4E \cdot 23_{J/K} \cdot 300_{K}} \right)$$

3) Concentration excessive de porteurs Formule [7]

Formule

 $\delta_n = g_{op} \cdot \tau_n$

Exemple avec Unités

 $1E+14_{1/m^3} = 2.9e19 \cdot 3.62e-6_s$

4) Densité de courant de trou Formule C

Formule

Exemple avec Unités


 $0.09\,\text{A/m}^2 = 0.12\,\text{A/m}^2 - 0.03\,\text{A/m}^2$

5) Densité de courant électronique Formule 🕝

Formule

Exemple avec Unités

 $J_e = J_T - J_h$ $0.03\,\text{A/m}^2 = 0.12\,\text{A/m}^2 - 0.09\,\text{A/m}^2$



$$\Phi_n = \left(\frac{L_e}{2 \cdot t}\right) \cdot \Delta N$$

Exemple avec Unités

$$\Phi_n = \left(\frac{L_e}{2 \cdot t}\right) \cdot \Delta N \qquad \boxed{ 0.0177 \, \text{Wb/m}^2 \, = \left(\frac{25.47 \, \mu \text{m}}{2 \cdot 5.75 \, \text{s}}\right) \cdot 8000 \, \text{1/m}^3}$$

7) Durée de vie du transporteur Formule 🕝

$$T_{a} = \frac{1}{\alpha_{r} \cdot (p_{0} + n_{0})}$$
 3.6E-6_s = $\frac{1}{1.2e-6m^{3}/s \cdot (2.3e11_{1/m^{3}} + 1.4e7_{1/m^{3}})}$

8) Énergie de bande de conduction Formule 🕝

Formule Exemple avec Unités
$$E_c = E_g + E_v \qquad \boxed{ 17.5\,\mathrm{eV} \,=\, 0.198\,\mathrm{eV} \,+\, 17.302\,\mathrm{eV} }$$



Évaluer la formule (

9) Énergie photoélectronique Formule [7]

Exemple avec Unités

Évaluer la formule (

Formule

$$E_{\text{photo}} = [hP] \cdot f$$
 757.4472 eV = 6.6E-34 \cdot 183.15 PHz



Formule Exemple avec Unités $N_{v} = \frac{p_{0}}{1 - f_{p}}$ $2.4E + 111/m^{3} = \frac{2.3e111/m^{3}}{1 - 0.022}$



11) État quantique Formule 🕝 Exemple avec Unités

Formule $E_{n} = \frac{n^{2} \cdot \pi^{2} \cdot [hP]^{2}}{2 \cdot M \cdot L^{2}} = 8.2E - 24eV = \frac{2^{2} \cdot 3.1416^{2} \cdot 6.6E - 34^{2}}{2 \cdot 3.1416^{2} \cdot 6.6E - 34^{2}}$

Évaluer la formule 🕝

12) Fonction Fermi Formule 🕝

Exemple avec Unités $f_E = \frac{n_0}{N} \qquad \boxed{ 0.0219 = \frac{1.4e7 \, 1/m^3}{6.4e8 \, 1/m^3}}$

Évaluer la formule 🕝

13) Multiplication d'électrons Formule 🕝

Formule

 $M_{n} = \frac{n_{out}}{n_{in}} \quad 4 = \frac{60}{15}$

Évaluer la formule 🕝

14) Rayon de la nième orbite de l'électron Formule 🕝

Formule
$$r_n = \frac{\left[\text{Coulomb} \right] \cdot \text{n}^2 \cdot \left[\text{hP} \right]^2}{\text{M} \cdot \left[\text{Charge-e} \right]^2} \qquad 4.6\text{E-8} \, \mu\text{r}$$

$$4.6E-8 \mu m = \frac{9E+9 \cdot 2^2 \cdot 6.6E-34^2}{1.34e-5 \log \cdot 1.6E-19c^2}$$

15) Temps moyen passé par trou Formule 🕝

Formule

$$\delta_p = g_{op} \cdot \tau_p$$

Exemple avec Unités
$$8120s = 2.9e19 \cdot 2.8e-16$$

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule 🕝

Variables utilisées dans la liste de Porteurs de semi-conducteurs Formules ci-dessus

- C_L Concentration d'impuretés dans le liquide (1 / centimètre)
- C_{solid} Concentration d'impuretés dans le solide (1 / centimètre)
- E_c Énergie de bande de conduction (Électronvolt)
- Eq Déficit énergétique (Électron-volt)
- E_n L'énergie à l'état quantique (Électron-volt)
- Ephoto Énergie photoélectronique (Électron-volt)
- E_V Énergie de la bande de Valence (Électronvolt)
- **f** Fréquence de la lumière incidente (*Petahertz*)
- f_□ Fonction de Fermi
- g_{op} Taux de génération optique
- J_e Densité de courant électronique (Ampère par mètre carré)
- J_h Densité de courant de trou (Ampère par mètre carré)
- J_T Densité totale de courant porteur (Ampère par mètre carré)
- k_d Coefficient de répartition
- L Longueur potentielle du puits
- Le Électron de libre parcours moyen (Micromètre)
- M Masse de particules (Kilogramme)
- M_n Multiplication d'électrons
- n Nombre quantique
- n₀ Concentration d'électrons dans la bande de conduction (1 par mètre cube)
- N_c Densité effective d'état dans la bande de conduction (1 par mètre cube)
- n_i Concentration de transporteur intrinsèque (1 par mètre cube)
- nin Nombre d'électrons dans la région

Constantes, fonctions, mesures utilisées dans la liste des Porteurs de semi-conducteurs Formules cidessus

- constante(s): [Charge-e], 1.60217662E-19
 Charge d'électron
- constante(s): pi,
 3.14159265358979323846264338327950288
 Constante d'Archimède
- constante(s): [BoltZ], 1.38064852E-23
 Constante de Boltzmann
- constante(s): [Coulomb], 8.9875E+9
 Constante de Coulomb
- constante(s): [hP], 6.626070040E-34 constante de Planck
- Les fonctions: exp, exp(Number)
 Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante.
- Les fonctions: sqrt, sqrt(Number)
 Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné
- La mesure: Longueur in Micromètre (μm)
 Longueur Conversion d'unité
- La mesure: Lester in Kilogramme (kg)
 Lester Conversion d'unité
- La mesure: Temps in Deuxième (s)
 Temps Conversion d'unité
- La mesure: Température in Kelvin (K)
 Température Conversion d'unité
- La mesure: Énergie in Électron-volt (eV) Énergie Conversion d'unité
- La mesure: Fréquence in Petahertz (PHz)
 Fréquence Conversion d'unité
- La mesure: Densité de flux magnétique in Weber par mètre carré (Wb/m²)
 Densité de flux magnétique Conversion d'unité
- La mesure: Débit volumétrique in Mètre cube par seconde (m³/s)

- nout Nombre d'électrons hors région
- N_v Densité effective d'état dans la bande de Valence (1 par mètre cube)
- p₀ Concentration de trous dans la bande de cantonnière (1 par mètre cube)
- r_n Rayon de la nième orbite de l'électron (Micromètre)
- t Temps (Deuxième)
- T Température (Kelvin)
- Ta Durée de vie du transporteur (Deuxième)
- α_r Proportionnalité pour la recombinaison (Mètre cube par seconde)
- δ_n Concentration excessive de porteurs (1 par mètre cube)
- δ_p Temps moyen passé par trou (Deuxième)
- ΔN Différence de concentration d'électrons (1 par mètre cube)
- T_n Durée de vie de la recombinaison (Deuxième)
- T_p Décroissance des porteurs majoritaires
- Φ_n Densité de flux d'électrons (Weber par mètre carré)

Débit volumétrique Conversion d'unité



- · La mesure: Densité de courant de surface in Ampère par mètre carré (A/m²) Densité de courant de surface Conversion d'unité
- La mesure: Concentration de transporteur in 1 par mètre cube (1/m³) Concentration de transporteur Conversion d'unité
- La mesure: Longueur réciproque in 1 / centimètre (cm⁻¹) Longueur réciproque Conversion d'unité 🕝

Téléchargez d'autres PDF Important Dispositifs à semi-conducteurs

- Important Électrons Formules
- Important Jonction SSD Formules

Essayez nos calculatrices visuelles uniques

- Pourcentage de diminution
- PGCD de trois nombres

Multiplier fraction

Veuillez PARTAGER ce PDF avec quelqu'un qui en a besoin!

Ce PDF peut être téléchargé dans ces langues

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch

7/9/2024 | 1:10:34 PM UTC