

Importante Diseño de máxima resistencia de columnas de hormigón

Fórmulas PDF



Fórmulas
Ejemplos
con unidades

Lista de 22

Importante Diseño de máxima resistencia de columnas de hormigón
Fórmulas

1) Área de refuerzo de compresión dada la capacidad de carga axial de miembros rectangulares cortos Fórmula

Fórmula

$$A'_s = \frac{\left(\frac{P_u}{\Phi}\right) - (.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot a) + (A'_s \cdot f_y)}{f_y}$$

Ejemplo con Unidades

$$16.8 \text{ mm}^2 = \frac{\left(\frac{680 \text{ N}}{0.850}\right) - (.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot 5 \text{ mm} \cdot 10.5 \text{ mm}) + (15 \text{ mm}^2 \cdot 280 \text{ MPa})}{250.0 \text{ MPa}}$$

Evaluar fórmula

2) Área de refuerzo de tensión para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos Fórmula

Fórmula

$$A_s = \frac{(0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot a) + (A'_s \cdot f_y) - \left(\frac{P_u}{\Phi}\right)}{f_s}$$

Ejemplo con Unidades

$$23.7656 \text{ mm}^2 = \frac{(0.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot 5 \text{ mm} \cdot 10.5 \text{ mm}) + (20.0 \text{ mm}^2 \cdot 250.0 \text{ MPa}) - \left(\frac{680 \text{ N}}{0.850}\right)}{280 \text{ MPa}}$$

Evaluar fórmula

3) Capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos Fórmula

Fórmula

$$P_u = \Phi \cdot \left((.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot a) + (A'_s \cdot f_y) - (A_s \cdot f_s) \right)$$

Ejemplo con Unidades

$$680.0021 \text{ N} = 0.850 \cdot \left((.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot 5 \text{ mm} \cdot 10.5 \text{ mm}) + (20.0 \text{ mm}^2 \cdot 250.0 \text{ MPa}) - (15 \text{ mm}^2 \cdot 280 \text{ MPa}) \right)$$

Evaluar fórmula

4) Esfuerzo de tracción en acero para capacidad de carga axial de elementos rectangulares cortos Fórmula

Fórmula

$$f_s = \frac{(.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot a) + (A'_s \cdot f_y) - \left(\frac{P_u}{\Phi}\right)}{A_s}$$

Ejemplo con Unidades

$$443.625 \text{ MPa} = \frac{(.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot 5 \text{ mm} \cdot 10.5 \text{ mm}) + (20.0 \text{ mm}^2 \cdot 250.0 \text{ MPa}) - \left(\frac{680 \text{ N}}{0.850}\right)}{15 \text{ mm}^2}$$

Evaluar fórmula

5) Límite elástico del acero de refuerzo utilizando la resistencia máxima de la columna Fórmula

Fórmula

$$f_y = \frac{P_0 - 0.85 \cdot f'_c \cdot (A_g - A_{st})}{A_{st}}$$

Ejemplo con Unidades

$$250 \text{ MPa} = \frac{2965.5 \text{ MPa} - 0.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot (33 \text{ mm}^2 - 7 \text{ mm}^2)}{7 \text{ mm}^2}$$

Evaluar fórmula

6) Máxima resistencia para refuerzo simétrico Fórmula

Fórmula

$$P_u = 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d \cdot \Phi \cdot \left((-\text{Rho}) + 1 - \left(\frac{e'}{d}\right) + \sqrt{\left(\left(1 - \left(\frac{e'}{d}\right)\right)^2 \right) + 2 \cdot \text{Rho} \cdot \left((m - 1) \cdot \left(1 - \left(\frac{d'}{d}\right)\right) + \left(\frac{e'}{d}\right) \right)} \right)$$

Ejemplo con Unidades

$$670.0779 \text{ N} = 0.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot 5 \text{ mm} \cdot 20 \text{ mm} \cdot 0.85 \cdot \left((-0.5) + 1 - \left(\frac{35 \text{ mm}}{20 \text{ mm}}\right) + \sqrt{\left(\left(1 - \left(\frac{35 \text{ mm}}{20 \text{ mm}}\right)\right)^2 \right) + 2 \cdot 0.5 \cdot \left((0.4 - 1) \cdot \left(1 - \left(\frac{10 \text{ mm}}{20 \text{ mm}}\right)\right) + \left(\frac{35 \text{ mm}}{20 \text{ mm}}\right) \right)} \right)$$

Evaluar fórmula

7) Momento equilibrado dada la carga y la excentricidad Fórmula

Fórmula

$$M_b = e \cdot P_b$$

Ejemplo con Unidades

$$3.5 \text{ N} \cdot \text{m} = 35 \text{ mm} \cdot 100 \text{ N}$$

Evaluar fórmula



8) Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días dada la resistencia máxima de la columna Fórmula

Fórmula

$$f'_c = \frac{P_0 \cdot f_y \cdot A_{st}}{0.85 \cdot (A_g \cdot A_{st})}$$

Ejemplo con Unidades

$$55 \text{ MPa} = \frac{2965.5 \text{ MPa} \cdot 250.0 \text{ MPa} \cdot 7 \text{ mm}^2}{0.85 \cdot (33 \text{ mm}^2 \cdot 7 \text{ mm}^2)}$$

Evaluar fórmula

9) Resistencia última de la columna con excentricidad de carga cero Fórmula

Fórmula

$$P_0 = 0.85 \cdot f'_c \cdot (A_g \cdot A_{st}) + f_y \cdot A_{st}$$

Ejemplo con Unidades

$$2965.5 \text{ MPa} = 0.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot (33 \text{ mm}^2 \cdot 7 \text{ mm}^2) + 250.0 \text{ MPa} \cdot 7 \text{ mm}^2$$

Evaluar fórmula

10) Columnas circulares Fórmulas**10.1) Excentricidad para condiciones equilibradas para miembros circulares cortos Fórmula**

Fórmula

$$e_{b0} = (0.24 \cdot 0.39 \cdot \text{Rho}' \cdot m) \cdot D$$

Ejemplo con Unidades

$$24.9 \text{ mm} = (0.24 \cdot 0.39 \cdot 0.9 \cdot 0.4) \cdot 250 \text{ mm}$$

Evaluar fórmula

10.2) Máxima resistencia para barras circulares cortas cuando se controla mediante tensión Fórmula

Fórmula

$$P_u = 0.85 \cdot f'_c \cdot (D^2) \cdot \Phi \cdot \left(\sqrt{\left(\left(\left(0.85 \cdot \frac{e}{D} \right) - 0.38 \right)^2 \right) + \left(\text{Rho}' \cdot m \cdot \frac{D_b}{2.5 \cdot D} \right)} \cdot \left(\left(0.85 \cdot \frac{e}{D} \right) - 0.38 \right) \right)$$

Evaluar fórmula

Ejemplo con Unidades

$$1.3\text{E}+6 \text{ N} = 0.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot (250 \text{ mm}^2) \cdot 0.850 \cdot \left(\sqrt{\left(\left(\left(0.85 \cdot \frac{35 \text{ mm}}{250 \text{ mm}} \right) - 0.38 \right)^2 \right) + \left(0.9 \cdot 0.4 \cdot \frac{12 \text{ mm}}{2.5 \cdot 250 \text{ mm}} \right)} \cdot \left(\left(0.85 \cdot \frac{35 \text{ mm}}{250 \text{ mm}} \right) - 0.38 \right) \right)$$

10.3) Máxima resistencia para miembros cortos y circulares cuando está gobernado por compresión Fórmula

Fórmula

$$P_u = \Phi \cdot \left(\left(A_{st} \cdot \frac{f_y}{\left(3 \cdot \frac{e}{D_b} \right) + 1} \right) + \left(A_g \cdot \frac{f'_c}{9.6 \cdot \frac{D_g}{(0.8 \cdot D + 0.67 \cdot D_b)^2} + 1.18}} \right) \right)$$

Evaluar fórmula

Ejemplo con Unidades

$$0.0002 \text{ N} = 0.850 \cdot \left(\left(7 \text{ mm}^2 \cdot \frac{250.0 \text{ MPa}}{\left(3 \cdot \frac{35 \text{ mm}}{12 \text{ mm}} \right) + 1} \right) + \left(33 \text{ mm}^2 \cdot \frac{55.0 \text{ MPa}}{9.6 \cdot \frac{0.25 \text{ m}}{(0.8 \cdot 250 \text{ mm} + 0.67 \cdot 12 \text{ mm})^2} + 1.18}} \right) \right)$$

11) Resistencia de la columna cuando gobierna la compresión Fórmulas**11.1) Máxima resistencia para refuerzo simétrico en capas individuales Fórmula**

Fórmula

$$P_u = \text{Phi} \cdot \left(\left(A'_s \cdot \frac{f_y}{\left(\frac{e}{a} \right) - d' + 0.5} \right) + \left(b \cdot L \cdot \frac{f'_c}{\left(3 \cdot L \cdot \frac{e}{d'} \right) + 1.18} \right) \right)$$

Evaluar fórmula

Ejemplo con Unidades

$$889.1433 \text{ N} = 0.85 \cdot \left(\left(20.0 \text{ mm}^2 \cdot \frac{250.0 \text{ MPa}}{\left(\frac{35 \text{ mm}}{20 \text{ mm}} \right) - 10 \text{ mm} + 0.5} \right) + \left(5 \text{ mm} \cdot 3000 \text{ mm} \cdot \frac{55.0 \text{ MPa}}{\left(3 \cdot 3000 \text{ mm} \cdot \frac{35 \text{ mm}}{20 \text{ mm}} \right) + 1.18} \right) \right)$$



11.2) Máxima resistencia para refuerzo sin compresión Fórmula

Fórmula

$$P_u = 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d \cdot \Phi \cdot \left((-\text{Rho} \cdot m) + 1 - \left(\frac{e'}{d}\right) + \sqrt{\left(1 - \left(\frac{e'}{d}\right)\right)^2 + 2 \cdot \left(\text{Rho} \cdot e' \cdot \frac{m}{d}\right)} \right)$$

Evaluar fórmula 

Ejemplo con Unidades

$$689.8837 \text{ N} = 0.85 \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot 5 \text{ mm} \cdot 20 \text{ mm} \cdot 0.85 \cdot \left((-0.5 \cdot 0.4) + 1 - \left(\frac{35 \text{ mm}}{20 \text{ mm}}\right) + \sqrt{\left(1 - \left(\frac{35 \text{ mm}}{20 \text{ mm}}\right)\right)^2 + 2 \cdot \left(0.5 \cdot 35 \text{ mm} \cdot \frac{0.4}{20 \text{ mm}}\right)} \right)$$

12) Columnas cortas Fórmulas

12.1) Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se controla mediante tensión Fórmula

Fórmula

$$P_u = 0.85 \cdot b \cdot L \cdot f'_c \cdot \Phi \cdot \left(\left(\sqrt{\left(\left(\frac{e}{L}\right) - 0.5\right)^2} + \left(0.67 \cdot \left(\frac{D_b}{L}\right) \cdot \text{Rho}' \cdot m\right) \right) \cdot \left(\frac{e}{L}\right) - 0.5 \right)$$

Evaluar fórmula 

Ejemplo con Unidades

$$582742.6009 \text{ N} = 0.85 \cdot 5 \text{ mm} \cdot 3000 \text{ mm} \cdot 55.0 \text{ MPa} \cdot 0.850 \cdot \left(\left(\sqrt{\left(\left(\frac{35 \text{ mm}}{3000 \text{ mm}}\right) - 0.5\right)^2} + \left(0.67 \cdot \left(\frac{12 \text{ mm}}{3000 \text{ mm}}\right) \cdot 0.9 \cdot 0.4\right) \right) \cdot \left(\frac{35 \text{ mm}}{3000 \text{ mm}}\right) - 0.5 \right)$$

12.2) Máxima resistencia para miembros cortos y cuadrados cuando se rige por compresión Fórmula

Fórmula

$$P_u = \Phi \cdot \left(A_{st} \cdot \frac{f_y}{\left(3 \cdot \frac{e}{D_b}\right) + 1} + A_g \cdot \frac{f'_c}{\left(12 \cdot L \cdot \frac{e}{(L + 0.67 \cdot D_b)^2}\right) + 1.18} \right)$$

Evaluar fórmula 

Ejemplo con Unidades

$$1321.9762 \text{ N} = 0.850 \cdot \left(7 \text{ mm}^2 \cdot \frac{250.0 \text{ MPa}}{\left(3 \cdot \frac{35 \text{ mm}}{12 \text{ mm}}\right) + 1} + 33 \text{ mm}^2 \cdot \frac{55.0 \text{ MPa}}{\left(12 \cdot 3000 \text{ mm} \cdot \frac{35 \text{ mm}}{(3000 \text{ mm} + 0.67 \cdot 12 \text{ mm})^2}\right) + 1.18} \right)$$

13) Columnas esbeltas Fórmulas

13.1) Capacidad de carga axial de columnas esbeltas Fórmula

Fórmula

$$P_u = \frac{M_c}{e}$$

Ejemplo con Unidades

$$680 \text{ N} = \frac{23.8 \text{ N} \cdot \text{m}}{35 \text{ mm}}$$

Evaluar fórmula 

13.2) Excentricidad de columnas delgadas Fórmula

Fórmula

$$e = \frac{M_c}{P_u}$$

Ejemplo con Unidades

$$35 \text{ mm} = \frac{23.8 \text{ N} \cdot \text{m}}{680 \text{ N}}$$

Evaluar fórmula 

13.3) Momento magnificado dada la excentricidad de columnas esbeltas Fórmula

Fórmula

$$M_c = e \cdot P_u$$

Ejemplo con Unidades

$$23.8 \text{ N} \cdot \text{m} = 35 \text{ mm} \cdot 680 \text{ N}$$

Evaluar fórmula 



14) Presión del viento Fórmulas

14.1) Altura dada Presión del viento Fórmula

Fórmula	Ejemplo con Unidades
$L = \frac{p}{W_{\text{Column}}}$	$3000 \text{ mm} = \frac{72 \text{ Pa}}{24 \text{ kN/m}^2}$

[Evaluar fórmula !\[\]\(dfbd6b3763a6d1d9afaa974f64e2e4b5_img.jpg\)](#)

14.2) Muros de Presión y Pilares sometidos a la Presión del Viento Fórmula

Fórmula	Ejemplo con Unidades
$p = (W_{\text{Column}} \cdot L)$	$72 \text{ Pa} = (24 \text{ kN/m}^2 \cdot 3000 \text{ mm})$

[Evaluar fórmula !\[\]\(c694a3ff3b077d76910920a6a1593ab4_img.jpg\)](#)

14.3) Peso unitario del material dada la presión del viento Fórmula

Fórmula	Ejemplo con Unidades
$W_{\text{Column}} = \frac{p}{L}$	$24 \text{ kN/m}^2 = \frac{72 \text{ Pa}}{3000 \text{ mm}}$

[Evaluar fórmula !\[\]\(aa53ad6fea213b8b2226d3077e30533a_img.jpg\)](#)



VARIABLES UTILIZADAS EN LA LISTA DE DISEÑO DE MÁXIMA RESISTENCIA DE COLUMNAS DE HORMIGÓN FÓRMULAS ANTERIOR

- **a** Esfuerzo de compresión rectangular de profundidad (Milímetro)
- **A_g** Área bruta de la columna (Milímetro cuadrado)
- **A_s** Área de refuerzo de tensión (Milímetro cuadrado)
- **A'_s** Área de refuerzo compresivo (Milímetro cuadrado)
- **A_{st}** Área de Refuerzo de Acero (Milímetro cuadrado)
- **b** Ancho de la cara de compresión (Milímetro)
- **d** Distancia de compresión a refuerzo de tracción (Milímetro)
- **d'** Distancia de compresión a refuerzo centroide (Milímetro)
- **D** Diámetro total de la sección (Milímetro)
- **D_b** Diámetro de la barra (Milímetro)
- **D_e** Diámetro en la excentricidad (Metro)
- **e** Excentricidad de la columna (Milímetro)
- **e'** Excentricidad por método de análisis de estructura. (Milímetro)
- **e_b** Excentricidad con respecto a la carga plástica. (Milímetro)
- **f_c** Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (megapascales)
- **f_s** Tensión de tracción del acero (megapascales)
- **f_y** Límite elástico del acero de refuerzo (megapascales)
- **L** Longitud efectiva de la columna (Milímetro)
- **m** Relación de fuerzas de las resistencias de los refuerzos
- **M_b** Momento equilibrado (Metro de Newton)
- **M_c** Momento magnificado (Metro de Newton)
- **p** Presión de columnas (Pascal)
- **P₀** Fuerza máxima de la columna (megapascales)
- **P_b** Condición de carga equilibrada (Newton)
- **P_u** Capacidad de carga axial (Newton)
- **Phi** Factor de reducción de capacidad
- **Rho** Relación de área de refuerzo a tracción
- **Rho'** Relación de área entre área bruta y área de acero
- **W_{Column}** Peso unitario de la columna RCC (Kilonewton por metro cúbico)
- **Φ** Factor de resistencia

CONSTANTES, FUNCIONES Y MEDIDAS UTILIZADAS EN LA LISTA DE DISEÑO DE MÁXIMA RESISTENCIA DE COLUMNAS DE HORMIGÓN FÓRMULAS ANTERIOR

- **Funciones:** **sqrt**, **sqrt(Number)**
Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.
- **Medición:** **Longitud** in Milímetro (mm), Metro (m)
Longitud Conversión de unidades 
- **Medición:** **Área** in Milímetro cuadrado (mm²)
Área Conversión de unidades 
- **Medición:** **Presión** in Pascal (Pa)
Presión Conversión de unidades 
- **Medición:** **Fuerza** in Newton (N)
Fuerza Conversión de unidades 
- **Medición:** **Momento de Fuerza** in Metro de Newton (N*m)
Momento de Fuerza Conversión de unidades 
- **Medición:** **Peso específico** in Kilonewton por metro cúbico (kN/m³)
Peso específico Conversión de unidades 
- **Medición:** **Estrés** in megapascales (MPa)
Estrés Conversión de unidades 



Descargue otros archivos PDF de Importante Columnas

- **Importante Diseño permitido para columna Fórmulas** 
- **Importante Diseño de placa base de columna Fórmulas** 
- **Importante Columnas de materiales especiales Fórmulas** 
- **Importante Cargas excéntricas en columnas Fórmulas** 
- **Importante Pandeo elástico por flexión de columnas Fórmulas** 
- **Importante Columnas cortas cargadas axialmente con tirantes helicoidales Fórmulas** 
- **Importante Diseño de máxima resistencia de columnas de hormigón Fórmulas** 

Pruebe nuestras calculadoras visuales únicas

-  **Porcentaje reves** 
-  **Calculadora MCD** 
-  **Fracción simple** 

¡COMPARTE este PDF con alguien que lo necesite!

Este PDF se puede descargar en estos idiomas.

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/8/2024 | 7:20:29 AM UTC

