Important Torsion des barres Formules PDF



Liste de 13

Important Torsion des barres Formules

1) Matériaux élastiques parfaitement plastiques Formules 🕝

1.1) Couple de élasticité en plastique élasto pour arbre creux Formule

$$T_{ep} = \pi \cdot \tau_0 \cdot \left(\frac{\rho^3}{2} \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{r_1}{\rho} \right)^4 \right) + \left(\frac{2}{3} \cdot r_2^3 \right) \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{\rho}{r_2} \right)^3 \right) \right)$$

Exemple avec Unités

$$2.6E + 8 \, \text{N*mm} = 3.1416 \cdot 145 \, \text{MPa} \cdot \left(\frac{80 \, \text{mm}}{2} \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{40 \, \text{mm}}{80 \, \text{mm}} \right)^4 \right) + \left(\frac{2}{3} \cdot 100 \, \text{mm}^3 \right) \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{80 \, \text{mm}}{100 \, \text{mm}} \right)^3 \right) \right) \right)$$

1.2) Couple de élasticité en plastique élasto pour arbre plein Formule 🗂

Évaluer la formule

Évaluer la formule

$$T_{ep} = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot r_2^3 \cdot \tau_0 \cdot \left(1 - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\rho}{r_2}\right)^3\right)$$

$$2.6E + 8 \, \text{N*mm} = \frac{2}{3} \cdot 3.1416 \cdot 100 \, \text{mm}^{3} \cdot 145 \, \text{MPa} \cdot \left(1 - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{80 \, \text{mm}}{100 \, \text{mm}}\right)^{3}\right)$$

1.3) Couple de élasticité naissant pour l'arbre creux Formule 🕝

Formule

Évaluer la formule

$$T_{i} = \frac{\pi}{2} \cdot r_{2}^{3} \cdot \tau_{0} \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{r_{1}}{r_{2}} \right)^{4} \right)$$

$$2.2E + 8 \, \text{N*mm} = \frac{3.1416}{2} \cdot 100 \, \text{mm}^{3} \cdot 145 \, \text{MPa} \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{40 \, \text{mm}}{100 \, \text{mm}} \right)^{4} \right)$$

1.4) Couple de élasticité naissant pour l'arbre plein Formule 🕝

Exemple avec Unités
$$2.3E + 8\,{\text{N*mm}} \,= \frac{3.1416 \cdot 100\,{\text{mm}}^3 \cdot 145\,{\text{MPa}}}{2}$$

Évaluer la formule (

1.5) Couple de rendement complet pour arbre creux Formule [7]

Formule

Évaluer la formule

$$T_{f} = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot r_{2}^{3} \cdot \tau_{0} \cdot \left(1 - \left(\frac{r_{1}}{r_{2}}\right)^{3}\right)$$

$$2.8E + 8 \, \text{N*mm} = \frac{2}{3} \cdot 3.1416 \cdot 100 \, \text{mm}^{3} \cdot 145 \, \text{MPa} \cdot \left(1 - \left(\frac{40 \, \text{mm}}{100 \, \text{mm}} \right)^{3} \right)$$

1.6) Couple de rendement complet pour arbre plein Formule 🕝

Évaluer la formule (

 $T_f = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot \tau_0 \cdot r_2^3$ $3E + 8N^*mm = \frac{2}{3} \cdot 3.1416 \cdot 145 MPa \cdot 100 mm^3$

2) Matériau de durcissement élastique Formules 🕝

2.1) Couple de élasticité en plastique élastoplastique lors de l'écrouissage pour arbre creux Formule 🗺

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule (

Évaluer la formule (

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule 🕝

$$T_{ep} = \frac{2 \cdot \pi \cdot \tau_{nonlinear} \cdot r_2^{\ 3}}{3} \cdot \left(\frac{3 \cdot \rho^3}{r_2^{\ 3} \cdot (n+3)} \cdot \left(\frac{3}{n+3}\right) \cdot \left(\frac{r_1}{\rho}\right)^n \cdot \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3 + 1 \cdot \left(\frac{\rho}{r_2}\right)^3\right)$$

$$3.3E + 8 \text{ N*mm} = \frac{2 \cdot 3.1416 \cdot 175 \text{ MPa} \cdot 100 \text{ mm}}{3} \cdot \left(\frac{3 \cdot 80 \text{ mm}}{100 \text{ mm}}^{3} \cdot \left(\frac{3}{0.25 + 3}\right) \cdot \left(\frac{40 \text{ mm}}{80 \text{ mm}}\right)^{0.25} \cdot \left(\frac{40 \text{ mm}}{100 \text{ mm}}\right)^{3} + 1 \cdot \left(\frac{80 \text{ mm}}{100 \text{ mm}}\right)^{3}\right)$$

2.2) Couple de élasticité en plastique élastoplastique lors de l'écrouissage pour arbre plein Formule 🗺

 $T_{ep} = \frac{2 \cdot \pi \cdot \tau_{nonlinear} \cdot r_2^3}{3} \cdot \left(1 - \left(\frac{n}{n+3} \right) \cdot \left(\frac{\rho}{r_2} \right)^3 \right)$

 $3.5E + 8 \, N_{\text{mm}} = \frac{2 \cdot 3.1416 \cdot 175 \, MPa \cdot 100 \, mm}{3} \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{0.25}{0.25 + 3} \right) \cdot \left(\frac{80 \, mm}{100 \, mm} \right)^{3} \right)$

2.3) Couple de élasticité naissant dans l'arbre plein d'écrouissage Formule 🗗

2.4) Couple de élasticité naissant lors de l'écrouissage d'un arbre creux Formule 🕝

 $\boxed{T_{i} = \frac{\tau_{nonlinear} \cdot J_{n}}{r_{n}^{-n}}} \quad \boxed{1804.9536 \, N^{*}_{mm} = \frac{175 \, MPa \cdot 5800 \, mm^{*}}{100 \, mm^{-0.25}}}$

2.5) Couple de rendement total lors de l'écrouissage pour arbre creux Formule 🗗

 $\boxed{ T_f = \frac{2 \cdot \pi \cdot \tau_{nonlinear} \cdot r_2^{-3}}{3} \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^3 \right) } \ \ \boxed{ } \ \ \\ 3 \cdot 4E + 8 \, \text{N*mm} = \frac{2 \cdot 3.1416 \cdot 175 \, \text{MPa}}{3} \cdot \left(1 \cdot \left(\frac{40 \, \text{mm}}{100 \, \text{mm}} \right)^3 \right) }$

2.6) Couple de rendement total lors de l'écrouissage pour arbre plein Formule [

 $T_{f} = \frac{2 \cdot \pi \cdot \tau_{nonlinear} \cdot r_{2}^{3}}{3}$ 3.7E+8N*mm = $\frac{2 \cdot 3.1416 \cdot 175 \,\text{MPa} \cdot 100 \,\text{mm}}{3}$

2.7) Nième moment d'inertie polaire Formule [7]

 $J_{n} = \left(\frac{2 \cdot \pi}{n+3}\right) \cdot \left(r_{2}^{n+3} - r_{1}^{n+3}\right)$ $1E + 9 \text{ mm}^{4} = \left(\frac{2 \cdot 3.1416}{0.25+3}\right) \cdot \left(100 \text{ mm}^{0.25+3} - 40 \text{ mm}^{0.25+3}\right)$

Variables utilisées dans la liste de Torsion des barres Formules ci-dessus

- J_n Nième moment d'inertie polaire (Millimètre ^ 4)
- n Constante matérielle
- r₁ Rayon intérieur de l'arbre (Millimètre)
- r₂ Rayon extérieur de l'arbre (Millimètre)
- T_{ep} Couple de élasticité en plastique élastoplastique (Newton Millimètre)
- T_f Couple de rendement complet (Newton Millimètre)
- T_i Couple de rendement initial (Newton Millimètre)
- ρ Rayon de la façade en plastique (Millimètre)
- τ₀ Limite d'élasticité en cisaillement (Mégapascal)
- τ_{nonlinear} Contrainte de cisaillement d'élasticité (non linéaire) (Mégapascal)

Constantes, fonctions, mesures utilisées dans la liste des Torsion des barres Formules ci-dessus

- constante(s): pi,
 3.14159265358979323846264338327950288
 Constante d'Archimède
- La mesure: Longueur in Millimètre (mm)
 Longueur Conversion d'unité
- La mesure: Couple in Newton Millimètre (N*mm)

 Couple Conversion d'unité
- La mesure: Deuxième moment de la zone in Millimètre ^ 4 (mm⁴)
- Deuxième moment de la zone Conversion d'unité
 La mesure: Stresser in Mégapascal (MPa)
- Stresser Conversion d'unité

Téléchargez d'autres PDF Important Théorie de la plasticité

• Important Torsion des barres Formules

Essayez nos calculatrices visuelles uniques

- Augmentation en pourcentage
- Calculateur PGCD

• Traction mixte

Veuillez PARTAGER ce PDF avec quelqu'un qui en a besoin!

Ce PDF peut être téléchargé dans ces langues

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch

7/9/2024 | 3:42:52 AM UTC