

# Wichtig Theorie des konstanten Verschleißes Formeln PDF



Formeln  
Beispiele  
mit Einheiten

Liste von 13  
Wichtig Theorie des konstanten  
Verschleißes Formeln

1) Axialkraft auf die Konuskupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebenem Druck Formel [➡](#)

Formel

$$P_a = \pi \cdot P_p \cdot \frac{(d_o^2) - (d_i^2)}{4}$$

Formel auswerten [➡](#)

Beispiel mit Einheiten

$$15900.7785_N = 3.1416 \cdot 0.67485_N/mm^2 \cdot \frac{(200\text{ mm}^2) - (100\text{ mm}^2)}{4}$$

2) Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebenem Reibmoment Formel [➡](#)

Formel

$$P_a = 4 \cdot \frac{M_T}{\mu \cdot (d_o + d_i)}$$

Beispiel mit Einheiten

$$15900_N = 4 \cdot \frac{238500\text{ N*mm}}{0.2 \cdot (200\text{ mm} + 100\text{ mm})}$$

Formel auswerten [➡](#)

3) Axialkraft auf die Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität Formel [➡](#)

Formel

$$P_a = \pi \cdot p_a \cdot d_i \cdot \frac{d_o - d_i}{2}$$

Formel auswerten [➡](#)

Beispiel mit Einheiten

$$15899.9931_N = 3.1416 \cdot 1.012225_N/mm^2 \cdot 100\text{ mm} \cdot \frac{200\text{ mm} - 100\text{ mm}}{2}$$



#### 4) Axialkraft auf Konuskupplung aus Theorie des konstanten Verschleißes bei zulässiger Druckintensität Formel ↗

Formel

Formel auswerten ↗

$$P_a = \pi \cdot p_a \cdot d_i \cdot \frac{d_o - d_i}{2}$$

Beispiel mit Einheiten

$$15899.9931 \text{ N} = 3.1416 \cdot 1.012225 \text{ N/mm}^2 \cdot 100 \text{ mm} \cdot \frac{200 \text{ mm} - 100 \text{ mm}}{2}$$

#### 5) Reibungskoeffizient der Kupplung aus der Constant Wear Theory Formel ↗

Formel

Formel auswerten ↗

$$\mu = 8 \cdot \frac{M_T}{\pi \cdot p_a \cdot d_i \cdot \left( \left( d_o^2 \right) - \left( d_i^2 \right) \right)}$$

Beispiel mit Einheiten

$$0.2 = 8 \cdot \frac{238500 \text{ N*mm}}{3.1416 \cdot 1.012225 \text{ N/mm}^2 \cdot 100 \text{ mm} \cdot \left( \left( 200 \text{ mm}^2 \right) - \left( 100 \text{ mm}^2 \right) \right)}$$

#### 6) Reibungskoeffizient der Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebener Axialkraft Formel ↗

Formel

Beispiel mit Einheiten

Formel auswerten ↗

$$\mu = 4 \cdot \frac{M_T}{P_a \cdot (d_o + d_i)}$$

$$0.2 = 4 \cdot \frac{238500 \text{ N*mm}}{15900 \text{ N} \cdot (200 \text{ mm} + 100 \text{ mm})}$$

#### 7) Reibungsmoment an der Kegelkupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebenem Halbkegelwinkel Formel ↗

Formel

Formel auswerten ↗

$$M_T = \pi \cdot \mu \cdot p_a \cdot d_i \cdot \frac{\left( d_o^2 \right) - \left( d_i^2 \right)}{8 \cdot \sin(\alpha)}$$

Beispiel mit Einheiten

$$238500.26 \text{ N*mm} = 3.1416 \cdot 0.2 \cdot 1.012225 \text{ N/mm}^2 \cdot 100 \text{ mm} \cdot \frac{\left( 200 \text{ mm}^2 \right) - \left( 100 \text{ mm}^2 \right)}{8 \cdot \sin(89.9^\circ)}$$

## 8) Reibungsmoment an der Konuskupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebener Axialkraft Formel ↗

Formel

$$M_T = \mu \cdot P_m \cdot \frac{d_o + d_i}{4 \cdot \sin(\alpha)}$$

Beispiel mit Einheiten

$$238500.8133 \text{ N} \cdot \text{mm} = 0.2 \cdot 15900.03 \text{ N} \cdot \frac{200 \text{ mm} + 100 \text{ mm}}{4 \cdot \sin(89.9^\circ)}$$

Formel auswerten ↗

## 9) Reibungsmoment an der Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebenen Durchmessern Formel ↗

Formel

$$M_T = \pi \cdot \mu \cdot p_a \cdot d_i \cdot \frac{(d_o^2) - (d_i^2)}{8}$$

Formel auswerten ↗

Beispiel mit Einheiten

$$238499.8968 \text{ N} \cdot \text{mm} = 3.1416 \cdot 0.2 \cdot 1.012225 \text{ N/mm}^2 \cdot 100 \text{ mm} \cdot \frac{(200 \text{ mm})^2 - (100 \text{ mm})^2}{8}$$

## 10) Reibungsmoment an der Kupplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes bei gegebenen Durchmessern Formel ↗

Formel

$$M_T = \mu \cdot P_a \cdot \frac{d_o + d_i}{4}$$

Beispiel mit Einheiten

$$238500 \text{ N} \cdot \text{mm} = 0.2 \cdot 15900 \text{ N} \cdot \frac{200 \text{ mm} + 100 \text{ mm}}{4}$$

Formel auswerten ↗

## 11) Reibungsmoment an einer Mehrscheibenkopplung aus der Theorie des konstanten Verschleißes Formel ↗

Formel

$$M_T = \mu \cdot P_m \cdot z \cdot \frac{d_o + d_i}{4}$$

Formel auswerten ↗

Beispiel mit Einheiten

$$238524.3 \text{ N} \cdot \text{mm} = 0.2 \cdot 15900.03 \text{ N} \cdot 1.0001 \cdot \frac{200 \text{ mm} + 100 \text{ mm}}{4}$$

## 12) Zulässige Druckintensität an der Kupplung aus der Konstantverschleißtheorie bei gegebenem Reibmoment Formel ↗

Formel

$$p_a = 8 \cdot \frac{M_T}{\pi \cdot \mu \cdot d_i \cdot ((d_o^2) - (d_i^2))}$$

Formel auswerten ↗

Beispiel mit Einheiten

$$1.0122 \text{ N/mm}^2 = 8 \cdot \frac{238500 \text{ N} \cdot \text{mm}}{3.1416 \cdot 0.2 \cdot 100 \text{ mm} \cdot ((200 \text{ mm})^2 - (100 \text{ mm})^2)}$$



### 13) Zulässige Druckstärke an der Kupplung aus der Dauerverschleißtheorie bei gegebener Axialkraft Formel ↗

Formel

$$p_a = 2 \cdot \frac{P_a}{\pi \cdot d_i \cdot (d_o - d_i)}$$

Beispiel mit Einheiten

$$1.0122 \text{ N/mm}^2 = 2 \cdot \frac{15900 \text{ N}}{3.1416 \cdot 100 \text{ mm} \cdot (200 \text{ mm} - 100 \text{ mm})}$$

Formel auswerten ↗



## In der Liste von Theorie des konstanten Verschleißes Formeln oben verwendete Variablen

- $d_i$  Innendurchmesser der Kupplung (Millimeter)
- $d_o$  Außendurchmesser der Kupplung (Millimeter)
- $M_T$  Reibungsmoment an der Kupplung (Newton Millimeter)
- $p_a$  Zulässige Druckintensität in der Kupplung (Newton / Quadratmillimeter)
- $P_a$  Axialkraft für Kupplung (Newton)
- $P_m$  Betätigungsdruck für Kupplung (Newton)
- $P_p$  Druck zwischen den Kupplungsscheiben (Newton / Quadratmillimeter)
- $z$  Paare von Kontaktflächen der Kupplung
- $\alpha$  Halbkegelwinkel der Kupplung (Grad)
- $\mu$  Reibungskoeffizient Kupplung

## Konstanten, Funktionen, Messungen, die in der Liste von Theorie des konstanten Verschleißes Formeln oben verwendet werden

- **Konstante(n):** pi, 3.14159265358979323846264338327950288 Archimedes-Konstante
- **Funktionen:** sin, sin(Angle)  
Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt.
- **Messung: Länge** in Millimeter (mm)  
Länge Einheitenumrechnung 
- **Messung: Druck** in Newton / Quadratmillimeter (N/mm<sup>2</sup>)  
Druck Einheitenumrechnung 
- **Messung: Macht** in Newton (N)  
Macht Einheitenumrechnung 
- **Messung: Winkel** in Grad (°)  
Winkel Einheitenumrechnung 
- **Messung: Drehmoment** in Newton Millimeter (N\*mm)  
Drehmoment Einheitenumrechnung 



- **Wichtig Konstantdrucktheorie Formeln** ↗
- **Wichtig Theorie des konstanten Verschleißes Formeln** ↗

Probieren Sie unsere einzigartigen visuellen Rechner aus

-  **Gewinnprozentsatz** ↗
-  **KGV von zwei zahlen** ↗
-  **Gemischter bruch** ↗

Bitte TEILEN Sie dieses PDF mit jemandem, der es braucht!

Dieses PDF kann in diesen Sprachen heruntergeladen werden

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/29/2024 | 11:28:44 AM UTC