

Importante Analisi utilizzando il metodo degli stati limite Formule PDF



Formule
Esempi
con unità

Lista di 11

Importante Analisi utilizzando il metodo degli stati limite
Formule

1) Sezioni rettangolari doppiamente rinforzate Formule ↗

1.1) Capacità di momento flettente della trave rettangolare Formula ↗

Formula

Valutare la formula ↗

$$B_M = 0.90 \cdot \left(\left(A_{\text{steel required}} - A_s' \right) \cdot f_y \cdot \left(D_{\text{centroid}} - \left(\frac{a}{2} \right) \right) + \left(A_s' \cdot f_y \cdot \left(D_{\text{centroid}} - d \right) \right) \right)$$

Esempio con Unità

$$160.7422 \text{ kN}\cdot\text{m} = 0.90 \cdot \left((35 \text{ mm}^2 - 20 \text{ mm}^2) \cdot 250 \text{ MPa} \cdot \left(51.01 \text{ mm} - \left(\frac{9.432 \text{ mm}}{2} \right) \right) + (20 \text{ mm}^2 \cdot 250 \text{ MPa} \cdot (51.01 \text{ mm} - 50.01 \text{ mm})) \right)$$

1.2) Profondità della distribuzione della sollecitazione di compressione rettangolare equivalente Formula ↗

Formula

Esempio con Unità

Valutare la formula ↗

$$a = \frac{\left(A_{\text{steel required}} - A_s' \right) \cdot f_y}{f_c \cdot b}$$

$$9.434 \text{ mm} = \frac{(35 \text{ mm}^2 - 20 \text{ mm}^2) \cdot 250 \text{ MPa}}{15 \text{ MPa} \cdot 26.5 \text{ mm}}$$

2) Sezioni flangiati Formule ↗

2.1) Distanza quando l'asse neutro giace nella flangia Formula ↗

Formula

Esempio con Unità

Valutare la formula ↗

$$K_d = \frac{1.18 \cdot \omega \cdot d_{\text{eff}}}{\beta_1}$$

$$118 \text{ mm} = \frac{1.18 \cdot 0.06 \cdot 4 \text{ m}}{2.4}$$

2.2) Momento finale massimo quando l'asse neutro si trova nella rete Formula ↗

Formula

Valutare la formula ↗

$$M_u = 0.9 \cdot \left(\left(A - A_{\text{st}} \right) \cdot f_y \cdot \left(d_{\text{eff}} - \frac{D_{\text{equivalent}}}{2} \right) + A_{\text{st}} \cdot f_y \cdot \left(d_{\text{eff}} - \frac{t_f}{2} \right) \right)$$

Esempio con Unità

$$9E+9 \text{ N}\cdot\text{m} = 0.9 \cdot \left((10 \text{ m}^2 - 0.4 \text{ m}^2) \cdot 250 \text{ MPa} \cdot \left(4 \text{ m} - \frac{25 \text{ mm}}{2} \right) + 0.4 \text{ m}^2 \cdot 250 \text{ MPa} \cdot \left(4 \text{ m} - \frac{99.5 \text{ mm}}{2} \right) \right)$$

2.3) Profondità quando l'asse neutro è nella flangia Formula ↗

Formula

Esempio con Unità

Valutare la formula ↗

$$d_{\text{eff}} = K_d \cdot \frac{\beta_1}{1.18 \cdot \omega}$$

$$3.3966 \text{ m} = 100.2 \text{ mm} \cdot \frac{2.4}{1.18 \cdot 0.06}$$



2.4) Valore di Omega se l'Asse Neutro è in Flangia Formula

Formula

$$\omega = K_d \cdot \frac{\beta_1}{1.18 \cdot d_{\text{eff}}}$$

Esempio con Unità

$$0.0509 = 100.2 \text{ mm} \cdot \frac{2.4}{1.18 \cdot 4 \text{ m}}$$

Valutare la formula

3) Stati limite di servizio: flessione e fessurazione Formule

3.1) Controllo della fessurazione degli elementi flessionali Formule

3.1.1) Equazione per i limiti specifici del controllo delle crepe Formula

Formula

$$z = f_s \cdot \left(d_c \cdot A \right)^{\frac{1}{3}}$$

Esempio con Unità

$$9043.907 \text{ lb*ft/in} = 3.56 \text{ kN/m}^2 \cdot \left(1000.3 \text{ in} \cdot 1000.2 \text{ in}^2 \right)^{\frac{1}{3}}$$

Valutare la formula

3.1.2) Stress calcolato in Crack Control Formula

Formula

$$f_s = \frac{z}{\left(d_c \cdot A \right)^{\frac{1}{3}}} / 3$$

Esempio con Unità

$$3.2045 \text{ kN/m}^2 = \frac{900 \text{ lb*ft/in}}{\left(1000.3 \text{ in} \cdot 1000.2 \text{ in}^2 \right)^{\frac{1}{3}}} / 3$$

Valutare la formula

4) Sezioni rettangolari rinforzate singolarmente Formule

4.1) Capacità del momento flettente della resistenza ultima data l'area di rinforzo in tensione Formula

Formula

$$B_M = 0.90 \cdot \left(A_{\text{steel required}} \cdot f_y_{\text{steel}} \cdot \left(D_{\text{centroid}} - \left(\frac{a}{2} \right) \right) \right)$$

Esempio con Unità

$$364.5652 \text{ kN*m} = 0.90 \cdot \left(35 \text{ mm}^2 \cdot 250 \text{ MPa} \cdot \left(51.01 \text{ mm} - \left(\frac{9.432 \text{ mm}}{2} \right) \right) \right)$$

Valutare la formula

4.2) Capacità di momento flettente della resistenza ultima data la larghezza della trave Formula

Formula

$$B_M = 0.90 \cdot \left(A_{\text{steel required}} \cdot f_y_{\text{steel}} \cdot D_{\text{centroid}} \cdot \left(1 + \left(0.59 \cdot \frac{(\rho_T \cdot f_y_{\text{steel}})}{f_c} \right) \right) \right)$$

Esempio con Unità

$$51.3578 \text{ kN*m} = 0.90 \cdot \left(35 \text{ mm}^2 \cdot 250 \text{ MPa} \cdot 51.01 \text{ mm} \cdot \left(1 + \left(0.59 \cdot \frac{(12.9 \cdot 250 \text{ MPa})}{15 \text{ MPa}} \right) \right) \right)$$

Valutare la formula

4.3) Distanza dalla superficie di compressione estrema all'asse neutro in caso di cedimento della compressione Formula

Formula

$$c = \frac{0.003 \cdot d_{\text{eff}}}{\left(\frac{f_{TS}}{E_s} \right) + 0.003}$$

Esempio con Unità

$$157.4785 \text{ in} = \frac{0.003 \cdot 4 \text{ m}}{\left(\frac{24 \text{ kgf/in}^2}{1000 \text{ ksi}} \right) + 0.003}$$

Valutare la formula 

Variabili utilizzate nell'elenco di Analisi utilizzando il metodo degli stati limite Formule sopra

- **a** Profondità della distribuzione della sollecitazione rettangolare (*Millimetro*)
- **A** Area di rinforzo in tensione (*Metro quadrato*)
- **A** Area di tensione effettiva del calcestruzzo (*Pollice quadrato*)
- **A_s** Area di armatura a compressione (*Piazza millimetrica*)
- **A_{st}** Area in acciaio a trazione per resistenza (*Metro quadrato*)
- **A_{steel required}** Area di acciaio richiesta (*Piazza millimetrica*)
- **b** Larghezza del raggio (*Millimetro*)
- **B_M** Momento flettente della sezione considerata (*Kilonewton metro*)
- **c** Profondità dell'asse neutro (*pollice*)
- **d'** Copertura efficace (*Millimetro*)
- **d_c** Spessore del coprifero (*pollice*)
- **D_{centroid}** Distanza centroidale del rinforzo tesio (*Millimetro*)
- **d_{eff}** Profondità effettiva del raggio (*metro*)
- **D_{equivalent}** Profondità equivalente (*Millimetro*)
- **E_s** Modulo di elasticità dell'acciaio (*Chilopound per pollice quadrato*)
- **f_c** Resistenza alla compressione del calcestruzzo a 28 giorni (*Megapascal*)
- **f_s** Stress nel rinforzo (*Kilonewton per metro quadrato*)
- **f_{TS}** Sollecitazione di trazione nell'acciaio (*Chilogrammo-forza per metro quadrato*)
- **f_{ysteel}** Resistenza allo snervamento dell'acciaio (*Megapascal*)
- **K_d** Distanza da Fibra di compressione a NA (*Millimetro*)
- **M_u** Massimo ultimo momento (*Newton metro*)
- **t_f** Spessore flangia (*Millimetro*)
- **z** Limiti di controllo delle crepe (*libbra-forza per pollice*)
- **β1** Costante β1
- **ρ_T** Rapporto di rinforzo della tensione
- **ω** Valore di Omega

Costanti, funzioni, misure utilizzate nell'elenco di Analisi utilizzando il metodo degli stati limite Formule sopra

- **Misurazione:** Lunghezza in Millimetro (mm), metro (m), pollice (in)
Lunghezza Conversione di unità
- **Misurazione:** La zona in Piazza millimetrica (mm^2), Metro quadrato (m^2), Pollice quadrato (in^2)
La zona Conversione di unità
- **Misurazione:** Pressione in Kilonewton per metro quadrato (kN/m^2), Chilogrammo-forza per metro quadrato (kgf/m^2), Chilopound per pollice quadrato (ksi)
Pressione Conversione di unità
- **Misurazione:** Tensione superficiale in libbra-forza per pollice ($\text{lb}^{\ast}\text{f/in}$)
Tensione superficiale Conversione di unità
- **Misurazione:** Momento di forza in Kilonewton metro ($\text{kN}\cdot\text{m}$), Newton metro ($\text{N}\cdot\text{m}$)
Momento di forza Conversione di unità
- **Misurazione:** Fatica in Megapascal (MPa)
Fatica Conversione di unità

- **Importante Analisi utilizzando il metodo degli stati limite Formule** ↗
- **Importante Progettazione di travi e solai Formule** ↗

Prova i nostri calcolatori visivi unici

-  **Diminuzione percentuale** ↗
-  **MCD di tre numeri** ↗
-  **Moltiplicare frazione** ↗

Per favore CONDIVIDI questo PDF con qualcuno che ne ha bisogno!

Questo PDF può essere scaricato in queste lingue

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/8/2024 | 11:17:05 AM UTC