Important Stress et la fatigue Formules PDF



avec unités

Liste de 20

Important Stress et la fatigue Formules

Évaluer la formule (

Évaluer la formule (

Évaluer la formule

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule 🕝

1) Allongement axial de la barre prismatique dû à la charge externe Formule 🕝



$$\Delta = \frac{W_{load} \cdot L_{bar}}{A \cdot e}$$

Exemple avec Unités

$$\Delta = \frac{W_{load} \cdot L_{bar}}{A \cdot e}$$

$$2250 \, \text{mm} = \frac{3.6 \, \text{kN} \cdot 2000 \, \text{mm}}{64 \, \text{m}^2 \cdot 50.0 \, \text{Pa}}$$

2) Allongement de la barre prismatique en raison de son propre poids Formule 🦵



$$\Delta_{p} = \frac{W_{load} \cdot L_{bar}}{2 \cdot A \cdot e}$$


Exemple avec Unités

$$\Delta_{p} = \frac{W_{load} \cdot L_{bar}}{2 \cdot A \cdot e} \qquad 1125 \, \text{mm} = \frac{3.6 \, \text{kN} \cdot 2000 \, \text{mm}}{2 \cdot 64 \, \text{m}^{2} \cdot 50.0 \, \text{Pa}}$$

3) Angle total de torsion Formule C



Exemple avec Unités



4) Barre conique circulaire d'allongement Formule

$$\Delta_{c} = \frac{4 \cdot W_{load} \cdot L_{bar}}{\pi \cdot D_{1} \cdot D_{2} \cdot e}$$

Exemple avec Unités

$$\Delta_{c} = \frac{4 \cdot W_{load} \cdot L_{bar}}{\pi \cdot D_{1} \cdot D_{2} \cdot e} \qquad 7051.7882 \, \text{mm} = \frac{4 \cdot 3.6 \, \text{kN} \cdot 2000 \, \text{mm}}{3.1416 \cdot 5200 \, \text{mm} \cdot 5000 \, \text{mm} \cdot 50.0 \, \text{Pa}}$$

5) Couple sur l'arbre Formule C

Formule

Exemple avec Unités

$$T_{\text{shaft}} = F \cdot \frac{D_{\text{shaft}}}{2}$$
 $0.625 \, N^*m = 2.5 \, N \cdot \frac{0.50 \, m}{2}$

6) Déviation du faisceau fixe avec charge au centre Formule 🕝

$$\delta = \frac{W_{beam} \cdot L_{beam}^{3}}{192 \cdot e \cdot I}$$

Exemple avec Unités

$$\delta = \frac{W_{beam} \cdot L_{beam}^{3}}{192 \cdot e \cdot I} \qquad 0.1843 \, \text{mm} = \frac{18 \, \text{mm} \cdot 4800 \, \text{mm}^{3}}{192 \cdot 50.0 \, \text{Pa} \cdot 1.125 \, \text{kg·m}^{2}}$$









8) Formule de Rankine pour les colonnes Formule

$$P_{r} = \frac{1}{\frac{1}{P_{E}} + \frac{1}{P_{cs}}}$$

Formule Exemple avec Unités
$$P_{r} = \frac{1}{\frac{1}{P_{E}} + \frac{1}{P_{cs}}} \qquad 385.5667 \, \text{kN} = \frac{1}{\frac{1}{1491.407 \, \text{kN}} + \frac{1}{520 \, \text{kN}}}$$

Évaluer la formule (

9) La loi de Hooke Formule 🕝

Formule
$$E_h = \frac{W_{load} \cdot \Delta}{A_{Base} \cdot l_0}$$

Formule Exemple avec Unités
$$E_h = \frac{W_{load} \cdot \Delta}{A_{Base} \cdot l_0} \qquad 115.7143 \, \text{Pa} = \frac{3.6 \, \text{kN} \cdot 2250 \, \text{mm}}{10 \, \text{m}^2 \cdot 7 \, \text{m}}$$

10) Module de cisaillement Formule 🕝

Formule
$$G_{pa} = \frac{\tau}{\eta}$$

Formule Exemple avec Unités
$$G_{pa} = \frac{\tau}{\eta} \qquad 34.8571_{Pa} = \frac{61_{Pa}}{1.75}$$

Évaluer la formule (

11) Module de masse compte tenu de la contrainte et de la déformation de masse Formule 🕝





Évaluer la formule (

12) Module de masse compte tenu de la contrainte volumique et de la déformation Formule 🕝



$$k_{v} = \frac{VS}{\epsilon_{v}} \qquad \boxed{ \begin{array}{c} \text{Exemple avec Unit\'es} \\ \\ 0.3667\,\mathrm{Pa} \\ \\ \end{array} = \frac{11\,\mathrm{Pa}}{30} }$$

13) Module d'élasticité Formule C



Formule Exemple avec Unités
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} \qquad 1600 \, Pa = \frac{1200 \, Pa}{0.75}$$

Évaluer la formule 🕝

14) Moment de flexion équivalent Formule C

$$M_{eq} = M_{h} + \sqrt{M_{h}^{2} + T_{s}^{2}}$$

Exemple avec Unités

$$M_{eq} = M_b + \sqrt{M_b^2 + T_s^2}$$
 $125.8629 \,\text{N*m} = 53 \,\text{N*m} + \sqrt{53 \,\text{N*m}^2 + 50 \,\text{N*m}^2}$

Évaluer la formule (

Évaluer la formule


Évaluer la formule (

Évaluer la formule 🕝

Évaluer la formule

Évaluer la formule 🕝

15) Moment de torsion équivalent Formule 🕝



Exemple avec Unités

$$T_{eq} = \sqrt{M_b^2 + T_s^2} \qquad 72.8629 = \sqrt{53 \,\text{N*m}^2 + 50 \,\text{N*m}^2}$$

16) Moment d'inertie pour arbre circulaire creux Formule C



$$J_{h} = \frac{\pi}{32} \cdot \left(d_{ho}^{4} - d_{hi}^{4} \right)$$

Exemple avec Unités

$$J_{h} = \frac{\pi}{32} \cdot \left(d_{ho}^{4} - d_{hi}^{4} \right)$$
 8.6E-8_m⁴ = $\frac{3.1416}{32} \cdot \left(40 \text{ mm}^{4} - 36 \text{ mm}^{4} \right)$

17) Moment d'inertie sur l'axe polaire Formule 🕝

$$J = \frac{\pi \cdot d_s^4}{33}$$

Exemple avec Unités

$$J = \frac{\pi \cdot d_s^4}{32}$$

$$0.2036 \, m^4 = \frac{3.1416 \cdot 1200.0 \, mm^4}{32}$$

18) Rapport d'élancement Formule 🕝

Formule
$$\lambda = \frac{L_{eff}}{}$$

Exemple avec Unités $\lambda = \frac{L_{eff}}{r}$ 0.5657 = $\frac{1.98 \, m}{3.5 \, m}$

19) Stress normal Formule 🕝

Formule

$$\sigma_{1} = \frac{\sigma_{x} + \sigma_{y}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2}\right)^{2} + \varsigma_{u}^{2}}$$

Exemple avec Unités

$$100.7188 \, \text{Pa} \, = \frac{100 \, \text{Pa} \, + 0.2 \, \text{Pa}}{2} + \sqrt{\left(\frac{100 \, \text{Pa} \, - 0.2 \, \text{Pa}}{2}\right)^2 + 8.5 \, \text{Pa}^2}$$

20) Stress normal 2 Formule 🕝

Évaluer la formule 🕝

Formule

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \varsigma_u^2}$$

Exemple avec Unités

$$-0.5188 \, Pa \, = \, \frac{100 \, Pa \, + \, 0.2 \, Pa}{2} \, - \, \sqrt{\left(\frac{100 \, Pa \, - \, 0.2 \, Pa}{2}\right)^2 + \, 8.5 \, Pa}^2$$

Variables utilisées dans la liste de Stress et la fatigue Formules cidessus

- ∆ Élongation (Millimètre)
- A Surface de la barre prismatique (Mètre carré)
- A_{Base} Surface de la base (Mètre carré)
- B_{stress} Stress en vrac (Pascal)
- B.S Souche en vrac
- d Déflexion d'une poutre fixe avec UDL (Millimètre)
- D₁ Diamètre de l'extrémité la plus grande (Millimètre)
- D₂ Diamètre de l'extrémité la plus petite (Millimètre)
- d_{hi} Diamètre intérieur de la section circulaire creuse (Millimètre)
- d_{ho} Diamètre extérieur de la section circulaire creuse (Millimètre)
- d_s Diamètre de l'arbre (Millimètre)
- D_{shaft} Diamètre de l'arbre (Mètre)
- e Module d'élasticité (Pascal)
- E Module de Young (Pascal)
- E_h Module de Young selon la loi de Hook (Pascal)
- **F** Forcer (Newton)
- G_{pa} Module de cisaillement (Pascal)
- I Moment d'inertie (Kilogramme Mètre Carré)
- J Moment d'inertie polaire (Compteur ^ 4)
- J_h Moment d'inertie pour arbre circulaire creux (Compteur ^ 4)
- K Module d'élasticité en vrac (Pascal)
- **k**_v Module de volume en fonction du volume, de la contrainte et de la déformation (Pascal)
- I₀ Longueur initiale (Mètre)
- L_{bar} Longueur de la barre (Millimètre)
- L_{beam} Longueur de la poutre (Millimètre)
- **L**eff Longueur effective (Mètre)

Constantes, fonctions, mesures utilisées dans la liste des Stress et la fatigue Formules ci-dessus

- constante(s): pi, 3.14159265358979323846264338327950288
- Les fonctions: sqrt, sqrt(Number) Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
- La mesure: Longueur in Millimètre (mm), Mètre

Longueur Conversion d'unité

 La mesure: Zone in Mètre carré (m²) Zone Conversion d'unité

Constante d'Archimède

- · La mesure: Pression in Pascal (Pa) Pression Conversion d'unité
- La mesure: Force in Kilonewton (kN), Newton (N) Force Conversion d'unité
- La mesure: Angle in Degré (°) Angle Conversion d'unité
- La mesure: Couple in Newton-mètre (N*m) Couple Conversion d'unité
- La mesure: Moment d'inertie in Kilogramme Mètre Carré (kg·m²)
- Moment d'inertie Conversion d'unité La mesure: Moment de force in Newton-mètre
- (N*m) Moment de force Conversion d'unité
- La mesure: Deuxième moment de la zone in Compteur ^ 4 (m4) Deuxième moment de la zone Conversion d'unité
- La mesure: Moment de flexion in Newton-mètre (N*m) Moment de flexion Conversion d'unité
- La mesure: Stresser in Pascal (Pa)
- Stresser Conversion d'unité

- L_{shaft} Longueur de l'arbre (Mètre)
- M_h Moment de flexion (Newton-mètre)
- M_{eq} Moment de flexion équivalent (Newtonmètre)
- P_{cs} Charge d'écrasement ultime pour les colonnes (Kilonewton)
- P_F Charge de flambage d'Euler (Kilonewton)
- Pr Charge critique de Rankine (Kilonewton)
- r Le plus petit rayon de giration (Mètre)
- T_{eq} Moment de torsion équivalent
- T_s Couple exercé sur l'arbre (Newton-mètre)
- T_{shaft} Couple (Newton-mètre)
- VS Contrainte volumique (Pascal)
- W_{beam} Largeur de la poutre (Millimètre)
- W_{load} Charger (Kilonewton)
- δ Déflexion de la poutre (Millimètre)
- Δ_c Allongement dans une barre conique circulaire (Millimètre)
- Δ_p Allongement de la barre prismatique (Millimètre)
- ε Souche
- ε_ν Déformation volumétrique
- λ Rapport d'élancement
- σ Stresser (Pascal)
- σ₁ Stress normal 1 (Pascal)
- σ₂ Stress normal 2 (Pascal)
- ς_u Contrainte de cisaillement sur la surface supérieure (Pascal)
- σ_x Contrainte principale selon x (Pascal)
- σ_V Contrainte principale selon y (Pascal)
- η Contrainte de cisaillement
- τ Contrainte de cisaillement (Pascal)
- θ Angle de torsion total (Degré)

Téléchargez d'autres PDF Important La résistance des matériaux

- Important Souche Formules
- Important Stresser Formules

Essayez nos calculatrices visuelles uniques

- Nourcentage d'erreur
- PPCM de trois nombres

• 37 Soustraire fraction (**)

Veuillez PARTAGER ce PDF avec quelqu'un qui en a besoin!

Ce PDF peut être téléchargé dans ces langues

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch

12/5/2024 | 4:31:36 AM UTC